


Dati attuali al giorno: 07-07-2026 21:47

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/testina-di-stampa-per-stampanti-epson-tx800-dx8-uv-p-770.html>



Testina di stampa per stampanti EPSON TX800 / DX8 UV

Prezzo lordo	389.00 EUR
--------------	-------------------

Prezzo netto	318.85 EUR
--------------	-------------------

disponibilità	Disponibile
---------------	--------------------

Tempo di spedizione	48 ore
---------------------	---------------

Numero dell articolo	10458
----------------------	--------------

codice del produttore	F192040
-----------------------	----------------

Produttore	CNCTech
------------	----------------

Descrizione del prodotto

Testina di Stampa Epson F192040 / TX800




Utilizzata nelle stampanti: Pegasus, Nocai, Audley, Apex UV serie TX

Non accettiamo la restituzione di testine di stampa che siano state a contatto con inchiostro, liquidi di pulizia o altri fluidi, o che siano già state installate in una stampante.

Durante la sostituzione della testina di stampa è necessario prestare la massima attenzione. Nessun liquido o umidità deve entrare nei connettori dei cavi di segnale, poiché ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa e l'elettronica della stampante. È importante verificare con attenzione l'ordine di collegamento dei cavi di segnale.

Tutti i componenti che lavorano con la testina (damper, cap-top, cavi di segnale, elettronica di controllo) devono essere originali e compatibili con le testine EPSON TX800.

Poiché durante la sostituzione della testina possono verificarsi diversi errori, si raccomanda che l'installazione venga effettuata da un centro di assistenza autorizzato. Le testine sostituite autonomamente non saranno soggette a reclami o resi.



Durante la sostituzione della testina di stampa si consiglia inoltre di sostituire:

Damper

Pulizia o sostituzione del sistema di alimentazione dell'inchiostro

Pompa di aspirazione o stazione di parcheggio

Cap-top

Cavi di segnale