


Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/testina-di-stampa-per-stampanti-uv-dtf-epson-xp600-fa09050-p-772.html>



## Testina di stampa per stampanti UV DTF EPSON XP600 (FA09050)

Prezzo lordo	<b>459.00 EUR</b>
--------------	-------------------

Prezzo netto	<b>376.23 EUR</b>
--------------	-------------------

disponibilità	<b>Disponibile</b>
---------------	--------------------

Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
---------------------	---------------


Numero dell articolo	<b>10459</b>
----------------------	--------------

codice del produttore	<b>FA09050</b>
-----------------------	----------------

Produttore	<b>CNCTech</b>
------------	----------------

### Descrizione del prodotto

#### Testina di Stampa Epson XP600



Non si accettano resi di testine di stampa che siano venute a contatto con inchiostro, liquidi di pulizia o altri fluidi, oppure che siano già state installate in una stampante.

Durante la sostituzione della testina di stampa è necessario prestare la massima attenzione. Nessun liquido o umidità deve entrare nei connettori dei cavi di segnale, poiché ciò può causare danni alla testina di stampa e all'elettronica della stampante. È importante verificare accuratamente l'ordine di collegamento dei cavi di segnale.

Tutti i componenti collegati alla testina di stampa (damper, cap-top, cavi di segnale, elettronica di controllo) devono essere originali e compatibili con le testine EPSON XP600.

Poiché durante la sostituzione della testina di stampa possono verificarsi diversi errori, si consiglia che la sostituzione venga effettuata da un centro di assistenza autorizzato. Le testine di stampa sostituite autonomamente non saranno soggette a reclami o restituzioni.



Durante la sostituzione della testina di stampa si consiglia inoltre di sostituire i seguenti componenti:

**Damper**

**Pulizia o sostituzione del sistema di alimentazione dell'inchiostro**

**Pompa di aspirazione o stazione di parcheggio**

**Cap-top**

**Cavi di segnale**